Актуальное ПО для цифрового спутникового приемника Телекарта EVO 09 HD R2 CX

Текущая версия – 1.2 (при обновлении через USB) или 1.3 (при обновлении через OTA).

Новое ПО содержит функцию, которая позволит в дальнейшем автоматически обновлять ПО со спутника при выходе новой версии.

ВНИМАНИЕ! В процессе обновления ПО не выключайте приемник от сети питания. Не отсоединяйте антенный кабель. В противном случае это может привести к выходу приемника из строя.

Обновить со спутника

- 1. Зайдите в Меню и перейдите в раздел «Установки» «Обновление ПО по ОТА» «DVBS ОТА».
- 2. Установите следующие параметры:

Для пакета Телекарта Запад (спутник Intelsat-15/Horizons 2)

Приемоответчик 12160 Н 28800

Загрузить PID **8006**

Для пакета Телекарта Восток (спутник Express-AM5)

Приемоответчик — 11665 V 38400

Загрузить PID – **1003**

- **3.** Выберите «**Начать**». Появится служебный экран с индикацией процесса обновления. Дождитесь окончания процесса.
- 4. После обновления приёмник перезагрузится и вернет на страницу выбора пакета. Выберите соответствующий пакет и выполните поиск каналов. Обратите внимание, при обновлении оборудования, список каналов и прочие настройки не будут сохранены.

Обновить через USB

ПО для приёмника EVO 09 HD R2 (Conax) RAR ПО для приёмника EVO 09 HD R2 (Conax) ZIP

- 1. Загрузите файл ПО по ссылке, распакуйте файл из архива на USB диск. Если на USB диске записаны предыдущие версии ПО, рекомендуется их удалить.
- 2. Вставьте USB диск в порт приемника. Дождитесь, когда USB диск определится приемником, затем перейдите в меню приёмника «Установки» «Обновление через USB».
- 3. В строке «Режим обновления» выберите параметр «**AllCode**» и убедитесь, что в следующей строке отображается название файла с ПО.
- 4. Выберите «**Начать**» и подтвердите действие кнопкой **ОК**. На экране появится служебное меню с индикацией процесса обновления.
- 5. После обновления приёмник перезагрузится и вернет на страницу выбора пакета. Выберите соответствующий пакет и выполните поиск каналов.

Обратите внимание, при обновлении оборудования, список каналов и прочие настройки не будут сохранены.